



# “車両状態”のご報告

(注1) 車両の査定は、ジェイ・コア株式会社発行のリース車両査定ガイドに基づき実施されております。

(注2) 合計損傷ポイントは、損傷記号A2・U2・U3の数字部分を合計したものです。

Condition・Check				スペック		貨物			
Front				車台番号	EE103-123456				
				登録番号	品川 44 ね 9999				
				車種名	加-ワゴン				
				型式	R-EE103V				
				初度登録年月	(車検証記載年月) 10年04月				
				車検期限	(年月または抹消) 抹消				
				エンジン	ガソリン	1500cc			
				積載量	400/250				
				定員	2/5				
				指定・類別	7559	11			
				車歴	リース				
				保証書	あり				
				整備手帳	あり	記録あり			
				検付自賠責	なし				
				車体色	シルバー	コード 1A7		ミッション	3FAT
走行メーターの表示距離	160,556Km			駆動	2WD				

車体	客室内張			装備				クレーン	冷凍冷蔵		損傷ポイント		チェック	
	修復歴	ヤブレ	穴	コゲ	AC	PS	PW		ワイヤ	段数	機械	蓄冷		U
												8	20	2004/04/15
														B



### 損傷ポイント

修復内容


特記事項

パワーウィンドウ前席のみ  
リヤクロスメンバー耳曲がり  
サイドレンズ左ワレ  
Fバンパー左ズレ

車両損傷状態

損傷記号 & 損傷サイズ(～最大cm)										サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません					
凸凹・亀裂			線キズ		サビ		腐食			W	P	K	X	G	L
	U2	U3		A2		S2		C2							
エクボ	～10	～20	20超	～10	10超	～10	10超	～10	10超	板金あり	塗装あり	看板塗消	交換跡ガラス	ガラスヒビ	レンズ割れ

# “車両状態”のご報告

Condition・Check			スペック	貨物	
Rear			車台番号	EE103-123456	
			登録番号	品川 44 ね 9999	
			車種名	加-バン	
			型式	R-EE103V	
			初度登録年月	(車検証記載年月) 10年04月	
			車検期限	(年月または抹消) 抹消	
			エンジン	ガソリン	1500cc
			積載量	400/250	
			定員	2/5	
			指定・類別	7559	11
			車歴	リース	
			保証書	あり	
			整備手帳	あり	記録あり
			検付自賠責	なし	
			車体色	シルバー	コード 1A7
走行メーターの表示距離	160,556Km		駆動	2WD	


## 主な損傷箇所の画像

左前ドア	右後バッド
	
左後バッド	
	<p>損傷画像4</p>

# “原状回復費の目安”の算出

“リース車両査定ガイド”に従って“原状回復費”を算出しますと  
 “原状回復費”の目安は **“120千円”** となっております。

$$\text{計算式} = [245\text{千円(原状回復費 算出基礎)} \times 0.7(\text{経過期間係数}) \times 0.7(\text{車種区分係数}) \times 1.0(\text{車種区分係数})] + [30\text{千円(原状回復費 算出基礎)} \times 0(\text{箇所(損傷記号[G・L] 個数))}]$$


Condition・Check			スペック	貨物
Front			車台番号	EE103-123456
			登録番号	品川 44 ね 9999
			車種名	加-バン
			型式	R-EE103V
			初度登録年月	(車検証記載年月) 10年04月
			車検期限	(年月または抹消) 抹消
			エンジン	ガソリン 1500cc
			積載量	400/250
			定員	2/5
			指定・類別	7559 11
			車歴	リース
保証書	あり			
整備手帳	あり 記録あり			
検付自賠償	なし			
車体色	シルバー	コード 1A7	ミッション	3FAT
走行メーターの表示距離	160,556Km		駆動	2WD

小型・軽貨物車・国産車  
 車種区分係数 …0.7  
 車種区分係数 …1.0

経過期間6年以上7年未満  
 経過期間係数…0.7

車体	客室内張			装備			クレーン	冷凍冷蔵		損傷ポイント		チェック		
	修復歴	ヤブレ	穴	コゲ	AC	PS	PW	Wﾀｲﾁ	段数	機械	蓄冷	U	A	2004/04/15
												8	20	B

合計損傷ポイント  
 … 28P

Front		修復内容
		特記事項 パワーウィンドウ前席のみ リヤクロスメンバー耳曲がり サイドレンズ左ワレ Fバンパー左ズレ

車両損傷状態

損傷記号&損傷サイズ(~最大cm)										サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません					
凸凹・亀裂			線キズ		サビ		腐食		W	P	K	X	G	L	
	U2	U3	A2	S2	C2										
エクボ	~10	~20	20超	~10	10超	~10	10超	~10	10超	板金あり	塗装あり	看板塗消	交換跡ガラス	ガラスヒビ	レンズ割れ

(注1) 車両の査定は、ジェイ・コア株式会社発行のリース車両査定ガイドに基づき実施されております。  
 (注2) 内装の原状回復費については、含まれておりません。  
 (注3) 合計損傷ポイントは、損傷記号A2・U2・U3の数字部分を合計したものです。